

22degrees

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

OM-LAX-003

Zenith Arm Shell Chair – Salmon Pink

Photographic Documentation / 写真記録

Final Master Edition | Version 1.0

2026-09-23

OM (22degrees Origin Museum)

22degrees

Document Control / 文書管理

Document ID	OM-PD-LAX-003
Collection ID	OM-LAX-003
Core Collection	SP-01
Object	Zenith Arm Shell Chair – Salmon Pink
Model	LAX
Document	Photographic Documentation (PD)
Edition	Final Master Edition
Version	1.0
Capture date	2026-08-11
Finalization date	2026-09-23
JPEG corpus	291 images
Excluded media	0R9A0307.MP4 — excluded; no Photo ID assigned
Prepared by	22degrees Origin Museum (OM) / 22degrees

Purpose / 目的

本書は、OM-LAX-003 の 2026 年 8 月 11 日時点における外観、構造、表面、刻印、ベース、接合部その他の視覚的特徴を、291 枚の JPEG 写真によって体系的に固定する写真一次記録である。PD は観察可能な事実の視覚記録を目的とし、原因推定、真正性判断、年代判定、材料分析、寸法分析、劣化機構の推定は行わない。これらの深掘り分析は ORD（Object Research Data）の領域として分離する。

This document establishes a systematic photographic record of OM-LAX-003 as observed on 11 August 2026. PD records visible evidence only; it does not infer cause, authenticity, age, material composition, measured dimensions, repair history, strength, or deterioration mechanisms. Deeper analytical work is reserved for ORD (Object Research Data).

1. Corpus and Integrity / 撮影群と完全性

対象は 2026 年 8 月 11 日に撮影された JPEG 291 枚であり、Photo ID OM-PD-LAX-003-P001～P291 を付与する。MP4 0R9A0307.MP4 は今回の PD 対象外とし、動画用 ID は新設しない。

監査済み台帳では、291 件、Photo ID 欠番 0、想定 JPEG ファイル欠落 0、SHA-256 完全重複 0、EXIF 時刻逆転 0 として整理されている。全 JPEG は 6000×4000px として記録されている。

2. Capture Conditions / 撮影条件

撮影機材は Canon EOS R6 Mark II、RF24-105mm F4 L IS USM。EXIF 上の撮影時間帯は 17:33:23～19:59:32 (+09:00)。

2026 年 8 月 11 日の撮影ではグレーカードを使用していない。そのため、本 PD は色彩測定資料として扱わない。光透過 (TR) 分類も本 PD から除外する。

3. Evidence Rule / 記録原則

写真は個体そのものを改変せず、撮影時点で写っている状態を記録する。局所的なヒビ状変化等が写る場合も、PD では視覚的事実としてのみ記録し、その原因・性質・劣化機構を断定しない。

方向表記は必要に応じて着座者基準を採用する。位置が確定できない GL (Glide) や SM (Shock Mount) の個別コーナー識別は、確証がない限り未確定のまま保持する。

4. Display Derivatives / 掲載画像

本版の Photo Plates に掲載する画像は、監査済み 291 枚の全フレームを識別・配置するための表示用派生画像である。原 JPEG のファイル名、EXIF、SHA-256、6000×4000px の原データ記録は Photo Register に保持され、原 JPEG が一次画像証拠である。

5. Audited Category Register / 監査済み分類

Code	Category	Count
OV	Overall View	46
SH	Shell	25
SF	Surface	19
FR	Fiberglass / Material Detail	32
RE	Rope Edge	52
CD	Condition Detail	23
BS	Base / Structure	13
MK	Markings	12
SM	Shock Mount	22
WJ	Wire / Joint	14
GL	Glide	12
MS	Measuring Scale	21

Total / 合計: 291 photographs

6. Photographic Coverage / 撮影範囲

正面全体 — Complete

正面のシェルとベース全体。

Photo IDs: P001, P002, P003, P004, P005, P006, P029, P030

背面全体 — Complete

背面のシェルとベース全体。

Photo IDs: P017, P018, P019, P020

左側面 — Complete

着座者基準の左側面。

Photo IDs: P023, P024, P025

右側面 — Complete

着座者基準の右側面。

Photo IDs: P012, P013, P014

左右斜め — Complete

左右の前方・後方斜め方向。

Photo IDs: P007, P008, P009, P010, P011, P015, P016, P021, P022, P026, P027, P028

上方 — Complete

上方からの斜め視点。正投影の真上写真を意味しない。

Photo IDs: P031, P032, P033, P034, P035, P036, P037, P038, P092, P093

下方 — Complete

反転状態の下方・斜め下方視点。

Photo IDs: P043, P044, P045, P046, P129, P130, P199, P200, P201, P202, P203, P204, P205

シェル表面 — Complete

座面・背もたれ・アーム内面の視覚記録。全微小領域の接写を意味しない。

Photo IDs: P047, P048, P049, P050, P051, P052, P053, P054, P055, P056, P057, P058, P059, P060, P061, P062, P063, P064, P065, P066, P067, P068, P069, P094, P095, P096, P097, P098, P099, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108

シェル裏面 — Partial

露出面は記録。ベース・取付部に隠れた面は確認できない。

Photo IDs: P043, P044, P045, P046, P129, P130, P175, P176

FRP 繊維 — Complete

通常光で視認できる繊維状模様。透過光・材料分析は対象外。

Photo IDs: P094, P095, P096, P097, P098, P099, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P118, P119, P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127, P128, P159, P160

Rope Edge — Partial

複数の周縁写真あり。一部接写の位置が未確定で、全周連続対応は未確立。参照範囲には位置確認用周辺写真を含む。

Photo IDs: P070, P071, P072, P088, P089, P090, P091, P097, P098, P099, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P138, P139, P140, P141, P142, P143, P144, P145, P146, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P153, P154, P155, P156, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P258, P259, P260, P261, P262, P263, P264, P265, P266, P267, P268, P269, P270

Zenith / Herman Miller ラベル — Complete

ラベル全体と文字部分の接写。年代・真正性は判定しない。

Photo IDs: P131, P163, P165, P166, P167, P168, P169, P170, P171, P172, P173, P174

Shock Mount 4 か所 — Partial

全体像で 4 か所を確認。接写と FL / FR / RL / RR との個別対応は未確定。

Photo IDs: P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182, P183, P184, P185, P186, P187, P188, P189, P190, P191, P192, P193, P194, P195, P196, P197, P198

Shock Mount 周辺 — Partial

露出した周辺を記録。位置対応と隠れた接触面は未確定。

Photo IDs: P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182, P183, P184, P185, P186, P187, P188, P189, P190, P191, P192, P193, P194, P195, P196, P197, P198, P235, P236, P237

X-base 全体 — Complete

全体・斜め方向のベース像。

Photo IDs: P043, P044, P045, P046, P199, P200, P201, P202, P203, P204, P205

中央交差部 — Complete

中央交差部を複数方向から記録。

Photo IDs: P206, P207, P208, P209, P210, P211, P216, P217, P218, P219

溶接部 — Partial

露出した接合部の外観。すべての接合面を接写で網羅したとは確認できない。

Photo IDs: P206, P207, P208, P209, P210, P211, P216, P217, P218, P219

固定ネジ — Complete

全体像の 4 か所の固定部と露出するネジ頭の接写。隠れた軸部・締付状態を含まない。

Photo IDs: P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182, P183, P184, P185, P186, P187, P188, P189, P190, P191, P212, P213, P214, P215

Glide 4 か所 — Partial

全体像で 4 脚先を確認。接写の四隅への個別対応は未確定。

Photo IDs: P043, P044, P045, P046, P199, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227, P228, P229, P230, P231

錆・酸化状態（外観記録） — Partial

金属面の褐色系変色・色の濃淡を記録。全金属面の接写網羅は未確認。化学的な酸化・錆の断定はしない。

Photo IDs: P175, P206, P207, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215, P216, P217, P218, P219, P220, P221, P222, P223, P224, P225, P226, P227, P228, P229, P230, P231

表面摩耗（外観記録） — Partial

表面の色の濃淡や痕を記録。全表面の細部網羅は未確認。摩耗の原因・程度は判定しない。

Photo IDs: P053, P054, P055, P056, P057, P058, P059, P060, P061, P062, P063, P064, P065, P066, P067, P068, P069, P244, P245, P246, P247, P248, P249, P250, P251, P252, P253, P254, P255, P256, P257

擦過痕（線状変化の外観記録） — Complete

写真で見える線・小さな痕の存在を記録。発生原因は判定しない。

Photo IDs: P109, P110, P111, P238, P239, P240, P241, P242, P243, P255, P256, P257

局所状態 — Complete

線状変化・局所的な色や表面の変化を記録。OPR の特定箇所と同一であるとは断定しない。

Photo IDs: P109, P110, P111, P220, P233, P234, P235, P236, P237, P238, P239, P240, P241, P242, P243, P244, P245, P246, P247, P248, P249, P255, P256, P257

計測写真 — Complete

各方向でスケールが写る写真を記録。実測値・測定精度・寸法分析は ORD。

Photo IDs: P271, P272, P273, P274, P275, P276, P277, P278, P279, P280, P281, P282, P283, P284, P285, P286, P287, P288, P289, P290, P291

7. Full Photo Register / 全写真台帳

P001～P291 の全 291 件。Source Filename、Category、Object Component、View / Location、Recorded Subject を記録する。

Photo ID	Source	Cat.	Component / View	Recorded Subject
P001	0R9A0208.JPG	OV	Shell; X-base Front	正面からシェルとベース全体が見える。
P002	0R9A0209.JPG	OV	Shell; X-base Front	正面からシェルとベース全体が見える。
P003	0R9A0210.JPG	OV	Shell; X-base Front	正面からシェルとベース全体が見える。
P004	0R9A0211.JPG	OV	Shell; X-base Front	正面からシェルとベース全体が見える。
P005	0R9A0212.JPG	OV	Shell; X-base Front	正面からシェルとベース全体が見える。
P006	0R9A0213.JPG	OV	Shell; X-base Front	正面からシェルとベース全体が見える。
P007	0R9A0214.JPG	OV	Shell; X-base Front Right	右前方からシェルとベースが見える。
P008	0R9A0215.JPG	OV	Shell; X-base Front Right	右前方からシェルとベースが見える。
P009	0R9A0216.JPG	OV	Shell; X-base Front Right	右前方からシェルとベースが見える。
P010	0R9A0217.JPG	OV	Shell; X-base Front Right	右前方からシェルとベースが見える。
P011	0R9A0218.JPG	OV	Shell; X-base Front Right	右前方からシェルとベースが見える。
P012	0R9A0219.JPG	OV	Shell; X-base Right Side	右側面からシェルと脚部が見える。
P013	0R9A0220.JPG	OV	Shell; X-base Right Side	右側面からシェルと脚部が見える。
P014	0R9A0221.JPG	OV	Shell; X-base Right Side	右側面からシェルと脚部が見える。
P015	0R9A0222.JPG	OV	Shell; X-base Rear Right	右後方からシェル外面と脚部が見える。
P016	0R9A0223.JPG	OV	Shell; X-base Rear Right	右後方からシェル外面と脚部が見える。
P017	0R9A0224.JPG	OV	Shell; X-base Rear	背面からシェル外面と脚部が見える。
P018	0R9A0225.JPG	OV	Shell; X-base Rear	背面からシェル外面と脚部が見える。
P019	0R9A0226.JPG	OV	Shell; X-base Rear	背面からシェル外面と脚部が見える。
P020	0R9A0227.JPG	OV	Shell; X-base Rear	背面からシェル外面と脚部が見える。
P021	0R9A0228.JPG	OV	Shell; X-base Rear Left	左後方からシェル外面と脚部が見える。
P022	0R9A0229.JPG	OV	Shell; X-base Rear Left	左後方からシェル外面と脚部が見える。
P023	0R9A0230.JPG	OV	Shell; X-base Left Side	左側面からシェルと脚部が見える。
P024	0R9A0231.JPG	OV	Shell; X-base Left Side	左側面からシェルと脚部が見える。
P025	0R9A0232.JPG	OV	Shell; X-base Left Side	左側面からシェルと脚部が見える。
P026	0R9A0233.JPG	OV	Shell; X-base Front Left	左前方からシェルとベースが見える。
P027	0R9A0234.JPG	OV	Shell; X-base Front Left	左前方からシェルとベースが見える。
P028	0R9A0235.JPG	OV	Shell; X-base Front Left	左前方からシェルとベースが見える。
P029	0R9A0236.JPG	OV	Shell; X-base Front	正面からシェルとベース全体が見える。
P030	0R9A0237.JPG	OV	Shell; X-base Front	正面からシェルとベース全体が見える。
P031	0R9A0238.JPG	OV	Shell; X-base Above / Front	上方から座面・背もたれ・アームが見える。
P032	0R9A0239.JPG	OV	Shell; X-base Above / Front	上方から座面・背もたれ・アームが見える。
P033	0R9A0240.JPG	OV	Shell; X-base Above / Left Side	左上方からシェル内面と外周が見える。
P034	0R9A0241.JPG	OV	Shell; X-base Above / Left Side	左上方からシェル内面と外周が見える。
P035	0R9A0242.JPG	OV	Shell; X-base Above / Rear	後方上部から背もたれ外面と左右のアームが見える。
P036	0R9A0243.JPG	OV	Shell; X-base Above / Rear	後方上部から背もたれ外面と左右のアームが見える。
P037	0R9A0244.JPG	OV	Shell; X-base Above / Right Side	右上方からシェル内面と外周が見える。
P038	0R9A0245.JPG	OV	Shell; X-base Above / Right Side	右上方からシェル内面と外周が見える。
P039	0R9A0246.JPG	OV	Shell; X-base Inverted / Rear exterior	倒置したシェル背面と脚部が見える。

P040	0R9A0247.JPG	OV	Shell; X-base Inverted / Rear exterior	倒置したシェル背面と脚部が見える。
P041	0R9A0248.JPG	OV	Shell; X-base; Shock Mount Inverted / Oblique underside	倒置したシェル裏面とベースが斜めから見える。
P042	0R9A0249.JPG	OV	Shell; X-base; Shock Mount Inverted / Oblique underside	倒置したシェル裏面とベースが斜めから見える。
P043	0R9A0250.JPG	OV	Shell; X-base; Shock Mount; Label Underside	シェル裏面・交差したベース・黒色円形部材・ラベルが見える。
P044	0R9A0251.JPG	OV	Shell; X-base; Shock Mount; Label Underside	シェル裏面・交差したベース・黒色円形部材・ラベルが見える。
P045	0R9A0252.JPG	OV	Shell; X-base; Shock Mount; Label Underside	シェル裏面・交差したベース・黒色円形部材・ラベルが見える。
P046	0R9A0253.JPG	OV	Shell; X-base; Shock Mount; Label Underside	シェル裏面・交差したベース・黒色円形部材・ラベルが見える。
P047	0R9A0254.JPG	SH	Shell; Seat Surface; Backrest; Arm Front	シェル内面とアーム・背もたれの輪郭が見える。
P048	0R9A0255.JPG	SH	Shell; Seat Surface; Backrest; Arm Front	シェル内面とアーム・背もたれの輪郭が見える。
P049	0R9A0256.JPG	SH	Shell Front	シェル内面と左右のアームの輪郭が見える。
P050	0R9A0257.JPG	SH	Shell Front	シェル内面と左右のアームの輪郭が見える。
P051	0R9A0258.JPG	SH	Shell; Backrest Rear	シェル背面の輪郭と表面が見える。
P052	0R9A0259.JPG	SH	Shell; Backrest Rear	シェル背面の輪郭と表面が見える。
P053	0R9A0260.JPG	SF	Seat Surface; Backrest Above / Front	座面・背もたれ内面に反射と色の濃淡が見える。
P054	0R9A0261.JPG	SF	Seat Surface; Backrest Above / Front	座面・背もたれ内面に反射と色の濃淡が見える。
P055	0R9A0262.JPG	SF	Seat Surface; Backrest Above / Front	座面・背もたれ内面に反射と色の濃淡が見える。
P056	0R9A0263.JPG	SF	Seat Surface; Backrest Above / Front	座面・背もたれ内面に反射と色の濃淡が見える。
P057	0R9A0264.JPG	SH	Backrest Upper / Interior	背もたれ上端の曲線と内面が見える。
P058	0R9A0265.JPG	SF	Arm; Backrest Right / Interior	右アーム内面と背もたれの連続した面が見える。
P059	0R9A0266.JPG	SF	Arm; Backrest Right / Interior	右アーム内面と背もたれの連続した面が見える。
P060	0R9A0267.JPG	SF	Arm; Backrest Left / Interior	左アーム内面と背もたれの連続した面が見える。
P061	0R9A0268.JPG	SF	Arm; Backrest Left / Interior	左アーム内面と背もたれの連続した面が見える。
P062	0R9A0269.JPG	SF	Seat Surface Seat centre	座面に明暗の変化と反射が見える。
P063	0R9A0270.JPG	SF	Seat Surface Seat centre	座面に明暗の変化と反射が見える。
P064	0R9A0271.JPG	SF	Seat Surface Front / Seat	座面前方と中央の色の濃淡が見える。
P065	0R9A0272.JPG	SF	Seat Surface Front / Seat	座面前方と中央の色の濃淡が見える。
P066	0R9A0273.JPG	SF	Seat Surface Right / Seat	座面右側の曲面と反射が見える。
P067	0R9A0274.JPG	SF	Seat Surface Left / Seat	座面左側の曲面と反射が見える。
P068	0R9A0275.JPG	FR	Seat Surface; FRP Surface Seat / Position not conclusively identified	座面の繊維状模様と局所的な色の濃淡が見える。
P069	0R9A0276.JPG	FR	Seat Surface; FRP Surface Seat / Position not conclusively identified	座面の繊維状模様と局所的な色の濃淡が見える。
P070	0R9A0277.JPG	RE	Rope Edge Front Edge	座面前縁の丸みと繊維状模様が見える。
P071	0R9A0278.JPG	RE	Rope Edge Front Edge / Right	座面右前縁の曲面が見える。
P072	0R9A0279.JPG	RE	Rope Edge Front Edge / Left	座面左前縁の曲面が見える。
P073	0R9A0280.JPG	SH	Shell; Backrest Rear	シェル背面とアーム端部の輪郭が見える。
P074	0R9A0281.JPG	SH	Shell; Backrest Rear	シェル背面とアーム端部の輪郭が見える。
P075	0R9A0282.JPG	SH	Shell; Backrest Rear	シェル背面とアーム端部の輪郭が見える。
P076	0R9A0283.JPG	SH	Shell; Backrest Rear	シェル背面とアーム端部の輪郭が見える。
P077	0R9A0284.JPG	SH	Arm; Backrest Rear Left	背面から左アームへ続く曲面と縁が見える。
P078	0R9A0285.JPG	SH	Arm; Backrest Rear Left	背面から左アームへ続く曲面と縁が見える。
P079	0R9A0286.JPG	SH	Arm; Backrest Rear Left	背面から左アームへ続く曲面と縁が見える。

P080	0R9A0287.JPG	SH	Arm; Backrest Rear Right	背面から右アームへ続く曲面と縁が見える。
P081	0R9A0288.JPG	SH	Arm; Backrest Rear Right	背面から右アームへ続く曲面と縁が見える。
P082	0R9A0289.JPG	SH	Arm; Backrest Rear Right	背面から右アームへ続く曲面と縁が見える。
P083	0R9A0290.JPG	SH	Arm; Shell Rear Right	右アーム端部とシェル外面が見える。
P084	0R9A0291.JPG	SH	Arm; Shell Rear Right	右アーム端部とシェル外面が見える。
P085	0R9A0292.JPG	SH	Arm; Shell Rear Left	左アーム端部とシェル外面が見える。
P086	0R9A0293.JPG	SH	Arm; Shell Rear Left	左アーム端部とシェル外面が見える。
P087	0R9A0294.JPG	SH	Arm; Shell Rear Left	左アーム端部とシェル外面が見える。
P088	0R9A0295.JPG	RE	Rope Edge; Arm Left Side Edge	左アームに続く縁の曲線が見える。
P089	0R9A0296.JPG	RE	Rope Edge; Arm Right Side Edge	右アームに続く縁の曲線が見える。
P090	0R9A0297.JPG	RE	Rope Edge; Backrest Rear / Upper Edge	背もたれ上縁の輪郭と縁の帯が見える。
P091	0R9A0298.JPG	RE	Rope Edge; Backrest Rear / Upper Edge	背もたれ上縁の輪郭と縁の帯が見える。
P092	0R9A0299.JPG	SH	Shell; Arm Above / Rear	上方から左右アームと背もたれ上縁が見える。
P093	0R9A0300.JPG	SH	Shell; Arm Above / Rear	上方から左右アームと背もたれ上縁が見える。
P094	0R9A0301.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Upper / Interior	背もたれ上部の繊維状模様と反射が見える。
P095	0R9A0302.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Upper / Interior	背もたれ上部の繊維状模様と反射が見える。
P096	0R9A0303.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Upper / Interior	背もたれ上部の繊維状模様と反射が見える。
P097	0R9A0304.JPG	RE	Rope Edge Front Edge	座面前縁の繊維状模様と反射が見える。
P098	0R9A0305.JPG	RE	Rope Edge Front Edge	座面前縁の繊維状模様と反射が見える。
P099	0R9A0306.JPG	RE	Rope Edge Front Edge	座面前縁の繊維状模様と反射が見える。
P100	0R9A0308.JPG	FR	Arm; FRP Surface Interior / Position not conclusively identified	画面右側に繊維状模様が見え、左側はぼけている。
P101	0R9A0309.JPG	FR	Arm; FRP Surface Interior / Position not conclusively identified	アーム内面の接写。繊維状模様が見える。
P102	0R9A0310.JPG	FR	Arm; FRP Surface Right / Interior	右アーム上部と内面の繊維状模様が見える。
P103	0R9A0311.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Upper / Interior	背もたれ内面上部の繊維状模様が見える。
P104	0R9A0312.JPG	FR	Arm; FRP Surface Left / Interior	左アーム内面に繊維状模様が見える。
P105	0R9A0313.JPG	FR	Arm; FRP Surface Left / Interior	左アーム内面に繊維状模様が見える。
P106	0R9A0314.JPG	FR	FRP Surface Position not conclusively identified	シェル曲面に白っぽい繊維状模様が見える。
P107	0R9A0315.JPG	FR	FRP Surface Position not conclusively identified	シェル曲面に白っぽい繊維状模様が見える。
P108	0R9A0316.JPG	FR	FRP Surface Position not conclusively identified	シェル曲面に白っぽい繊維状模様が見える。
P109	0R9A0317.JPG	CD	FRP Surface; Localized Condition Area Position not conclusively identified	繊維状模様のある曲面に暗色の小点が見える。
P110	0R9A0318.JPG	CD	Seat Surface; Localized Condition Area Front Edge / Position not conclusively identified	座面前方の曲面に白っぽい線状変化が見える。
P111	0R9A0319.JPG	CD	Seat Surface; Localized Condition Area Front Edge / Position not conclusively identified	座面前方の曲面に白っぽい線状変化が見える。
P112	0R9A0320.JPG	FR	Arm; FRP Surface Position not conclusively identified	アーム周辺の曲面と繊維状模様が見える。
P113	0R9A0321.JPG	FR	Arm; FRP Surface Position not conclusively identified	アーム周辺の曲面と繊維状模様が見える。
P114	0R9A0322.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Rear exterior / Inverted	倒置したシェル背面の繊維状模様が見える。
P115	0R9A0323.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Rear exterior / Inverted	倒置したシェル背面の繊維状模様が見える。
P116	0R9A0324.JPG	FR	Backrest; Arm; FRP Surface Rear exterior / Position not conclusively identified	背面からアームへ続く面の繊維状模様が見える。
P117	0R9A0325.JPG	FR	Backrest; Arm; FRP Surface Rear exterior / Position not conclusively identified	背面からアームへ続く面の繊維状模様が見える。

P118	0R9A0326.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Rear exterior	シェル背面の曲面に繊維状模様が見える。
P119	0R9A0327.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Rear exterior	シェル背面の曲面に繊維状模様が見える。
P120	0R9A0328.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Rear exterior	シェル背面の曲面に繊維状模様が見える。
P121	0R9A0329.JPG	FR	Backrest; FRP Surface Rear exterior	シェル背面の曲面に繊維状模様が見える。
P122	0R9A0330.JPG	SH	Backrest; Arm Rear exterior / Inverted	倒置した背もたれ外面と左右アームの輪郭が見える。
P123	0R9A0331.JPG	FR	FRP Surface Rear exterior / Position not conclusively identified	シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
P124	0R9A0332.JPG	FR	FRP Surface Rear exterior / Position not conclusively identified	シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
P125	0R9A0333.JPG	FR	FRP Surface Rear exterior / Position not conclusively identified	シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
P126	0R9A0334.JPG	FR	FRP Surface Rear exterior / Position not conclusively identified	シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
P127	0R9A0335.JPG	FR	FRP Surface Rear exterior / Position not conclusively identified	シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
P128	0R9A0336.JPG	FR	FRP Surface Rear exterior / Position not conclusively identified	シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
P129	0R9A0337.JPG	BS	X-base; Shell; Shock Mount Underside	交差した金属ベースと4個の黒色円形部材が見える。
P130	0R9A0338.JPG	BS	X-base; Shell; Shock Mount Underside	交差した金属ベースと4個の黒色円形部材が見える。
P131	0R9A0339.JPG	MK	Label; Rope Edge Underside / Label area	赤・黒・白のラベルと周縁の繊維束が見える。
P132	0R9A0340.JPG	RE	Rope Edge Front Edge / Underside	前縁に沿う明色の繊維束が見える。
P133	0R9A0341.JPG	RE	Rope Edge Front Edge corners / Position not conclusively identified	裏面の隅部で周縁に沿う繊維束が見える。
P134	0R9A0342.JPG	RE	Rope Edge Front Edge corners / Position not conclusively identified	裏面の隅部で周縁に沿う繊維束が見える。
P135	0R9A0343.JPG	RE	Rope Edge Front Edge corners / Position not conclusively identified	裏面の隅部で周縁に沿う繊維束が見える。
P136	0R9A0344.JPG	RE	Rope Edge Side Edge / Position not conclusively identified	側方の周縁に沿う繊維束が見える。
P137	0R9A0345.JPG	RE	Rope Edge Side Edge / Position not conclusively identified	側方の周縁に沿う繊維束が見える。
P138	0R9A0346.JPG	RE	Rope Edge; Backrest Rear / Upper Edge	背もたれ上縁の曲線に沿う繊維束が見える。
P139	0R9A0347.JPG	RE	Rope Edge; Backrest Rear / Upper Edge	背もたれ上縁の曲線に沿う繊維束が見える。
P140	0R9A0348.JPG	RE	Rope Edge Side Edge / Position not conclusively identified	曲がった周縁に沿って繊維束が見える。
P141	0R9A0349.JPG	RE	Rope Edge Side Edge / Position not conclusively identified	曲がった周縁に沿って繊維束が見える。
P142	0R9A0350.JPG	RE	Rope Edge Side Edge / Position not conclusively identified	曲がった周縁に沿って繊維束が見える。
P143	0R9A0351.JPG	RE	Rope Edge; Shell Underside / Position not conclusively identified	シェル裏面の周縁とベースの一部が見える。
P144	0R9A0352.JPG	RE	Rope Edge; Shell Underside / Position not conclusively identified	シェル裏面の周縁とベースの一部が見える。
P145	0R9A0353.JPG	RE	Rope Edge; Shell Underside / Position not conclusively identified	シェル裏面の周縁とベースの一部が見える。
P146	0R9A0354.JPG	RE	Rope Edge; FRP Surface Underside perimeter / Position not conclusively identified	周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。
P147	0R9A0355.JPG	RE	Rope Edge; FRP Surface Underside perimeter / Position not conclusively identified	周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。
P148	0R9A0356.JPG	RE	Rope Edge; FRP Surface Underside perimeter / Position not conclusively identified	周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。
P149	0R9A0357.JPG	RE	Rope Edge; FRP Surface Underside perimeter / Position not conclusively identified	周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。
P150	0R9A0358.JPG	RE	Rope Edge; FRP Surface Underside perimeter / Position not conclusively identified	周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。
P151	0R9A0359.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と繊維束が見える。
P152	0R9A0360.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と繊維束が見える。

P153	0R9A0361.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と繊維束が見える。
P154	0R9A0362.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と繊維束が見える。
P155	0R9A0363.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と繊維束が見える。
P156	0R9A0364.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と繊維束が見える。
P157	0R9A0365.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と繊維束が見える。
P158	0R9A0366.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と繊維束が見える。
P159	0R9A0367.JPG	FR	FRP Surface Position not conclusively identified	表面に交差する白っぽい繊維 状模様が見える。
P160	0R9A0368.JPG	FR	FRP Surface Position not conclusively identified	表面に交差する白っぽい繊維 状模様が見える。
P161	0R9A0369.JPG	RE	Rope Edge Underside perimeter / Position not conclusively identified	シェル裏面の曲がった縁に繊 維束が見える。
P162	0R9A0370.JPG	RE	Rope Edge Underside perimeter / Position not conclusively identified	シェル裏面の曲がった縁に繊 維束が見える。
P163	0R9A0371.JPG	MK	Label; FRP Surface Underside / Label area	ラベルとその周辺の繊維状模 様が見える。
P164	0R9A0372.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Shell Underside	X 字のベースと 4 個の黒色円 形部材が見える。
P165	0R9A0373.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P166	0R9A0374.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P167	0R9A0375.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P168	0R9A0376.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P169	0R9A0377.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P170	0R9A0378.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P171	0R9A0379.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P172	0R9A0380.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P173	0R9A0381.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P174	0R9A0382.JPG	MK	Label Underside / Label area	ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ZENITH の 文字が見える。
P175	0R9A0383.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Fastener Underside / Central assembly	ベース中央交差部と 4 個の黒 色円形部材が見える。
P176	0R9A0384.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Fastener Underside / Central assembly	ベース中央交差部と 4 個の黒 色円形部材が見える。
P177	0R9A0385.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材 ・ねじ頭 ・金属 フレームが見える。
P178	0R9A0386.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材 ・ねじ頭 ・金属 フレームが見える。
P179	0R9A0387.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材 ・ねじ頭 ・金属 フレームが見える。
P180	0R9A0388.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材 ・ねじ頭 ・金属 フレームが見える。
P181	0R9A0389.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材 ・ねじ頭 ・金属 フレームが見える。
P182	0R9A0390.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材 ・ねじ頭 ・金属 フレームが見える。
P183	0R9A0391.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材 ・ねじ頭 ・金属 フレームが見える。
P184	0R9A0392.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材 ・ねじ頭 ・金属 フレームが見える。

P185	0R9A0393.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材・ねじ頭・金属 フレームが見える。
P186	0R9A0394.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材・ねじ頭・金属 フレームが見える。
P187	0R9A0395.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材・ねじ頭・金属 フレームが見える。
P188	0R9A0396.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材・ねじ頭・金属 フレームが見える。
P189	0R9A0397.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材・ねじ頭・金属 フレームが見える。
P190	0R9A0398.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材・ねじ頭・金属 フレームが見える。
P191	0R9A0399.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Position not conclusively identified	黒色円形部材・ねじ頭・金属 フレームが見える。
P192	0R9A0400.JPG	SM	Shock Mount; X-base Underside / Oblique / Position not conclusively identified	黒色円形部材の側面と曲がった 金属フレームが見える。
P193	0R9A0401.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Oblique / Position not conclusively identified	黒色円形部材の側面と固定部 が斜めから見える。
P194	0R9A0402.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Oblique / Position not conclusively identified	黒色円形部材の側面と固定部 が斜めから見える。
P195	0R9A0403.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Oblique / Position not conclusively identified	黒色円形部材の側面と固定部 が斜めから見える。
P196	0R9A0404.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Oblique / Position not conclusively identified	黒色円形部材の側面と固定部 が斜めから見える。
P197	0R9A0405.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Oblique / Position not conclusively identified	黒色円形部材の側面と固定部 が斜めから見える。
P198	0R9A0406.JPG	SM	Shock Mount; Fastener; X-base Underside / Oblique / Position not conclusively identified	黒色円形部材の側面と固定部 が斜めから見える。
P199	0R9A0407.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Shell Underside	シェル裏面と 4 本の脚を含む ベースが見える。
P200	0R9A0408.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Shell Underside / Oblique	シェル裏面から伸びる脚と交 差部が見える。
P201	0R9A0409.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Shell Underside / Oblique	シェル裏面から伸びる脚と交 差部が見える。
P202	0R9A0410.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Shell Underside / Oblique	シェル裏面から伸びる脚と交 差部が見える。
P203	0R9A0411.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Shell Underside / Oblique	シェル裏面から伸びる脚と交 差部が見える。
P204	0R9A0412.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Shell Underside / Oblique	シェル裏面から伸びる脚と交 差部が見える。
P205	0R9A0413.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Shell Underside / Oblique	シェル裏面から伸びる脚と交 差部が見える。
P206	0R9A0414.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing	金属ベースの中央交差部と表 面の凹凸・色の濃淡が見え る。
P207	0R9A0415.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing	金属ベースの中央交差部と表 面の凹凸・色の濃淡が見え る。
P208	0R9A0416.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing	金属ベースの中央交差部と表 面の凹凸・色の濃淡が見え る。
P209	0R9A0417.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing	金属ベースの中央交差部と表 面の凹凸・色の濃淡が見え る。
P210	0R9A0418.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing	金属ベースの中央交差部と表 面の凹凸・色の濃淡が見え る。
P211	0R9A0419.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing	金属ベースの中央交差部と表 面の凹凸・色の濃淡が見え る。
P212	0R9A0420.JPG	WJ	Fastener; X-base; Shock Mount Underside / Position not conclusively identified	曲がった金属フレームと溝付 きねじ頭・黒色円形部材が見 える。
P213	0R9A0421.JPG	WJ	Fastener; X-base; Shock Mount Underside / Position not conclusively identified	曲がった金属フレームと溝付 きねじ頭・黒色円形部材が見 える。
P214	0R9A0422.JPG	WJ	Fastener; X-base; Shock Mount Underside / Position not conclusively identified	曲がった金属フレームと溝付 きねじ頭・黒色円形部材が見 える。
P215	0R9A0423.JPG	WJ	Fastener; X-base; Shock Mount Underside / Position not conclusively identified	曲がった金属フレームと溝付 きねじ頭・黒色円形部材が見 える。
P216	0R9A0424.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing / Oblique	中央接合部と周囲の金属表面 が斜めから見える。
P217	0R9A0425.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing / Oblique	中央接合部と周囲の金属表面 が斜めから見える。

P218	0R9A0426.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing / Oblique	中央接合部と周囲の金属表面が斜めから見える。
P219	0R9A0427.JPG	WJ	Weld / Joint; X-base Central crossing / Oblique	中央接合部と周囲の金属表面が斜めから見える。
P220	0R9A0428.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の円形金属面と黒色部材が見え、黒色部材に開口した線状部分が見える。
P221	0R9A0429.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の黒色部材と円形の金属面が横・斜めから見える。
P222	0R9A0430.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の黒色部材と円形の金属面が横・斜めから見える。
P223	0R9A0431.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の黒色部材と円形の金属面が横・斜めから見える。
P224	0R9A0432.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の黒色部材と反射する金属面が見える。
P225	0R9A0433.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の黒色部材と反射する金属面が見える。
P226	0R9A0434.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の黒色部材と反射する金属面が見える。
P227	0R9A0435.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。
P228	0R9A0436.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。
P229	0R9A0437.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。
P230	0R9A0438.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。
P231	0R9A0439.JPG	GL	Glide Leg end / Position not conclusively identified	脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。
P232	0R9A0440.JPG	BS	X-base; Shock Mount; Shell Underside	X字のベース・黒色円形部材・シェル裏面が見える。
P233	0R9A0441.JPG	CD	Localized Condition Area; Shell Underside / Between mounts	シェル裏面に褐色系の矩形状の部分が見える。
P234	0R9A0442.JPG	CD	Localized Condition Area; Shell Underside / Between mounts	シェル裏面に褐色系の矩形状の部分が見える。
P235	0R9A0443.JPG	CD	Localized Condition Area; FRP Surface Underside / Mount vicinity / Position not conclusively identified	黒色円形部材近傍のシェル面に暗色の線状変化が見える。
P236	0R9A0444.JPG	CD	Localized Condition Area; FRP Surface Underside / Mount vicinity / Position not conclusively identified	黒色円形部材近傍のシェル面に暗色の線状変化が見える。
P237	0R9A0445.JPG	CD	Localized Condition Area; FRP Surface Underside / Mount vicinity / Position not conclusively identified	黒色円形部材近傍のシェル面に暗色の線状変化が見える。
P238	0R9A0446.JPG	CD	Localized Condition Area; FRP Surface Position not conclusively identified	繊維状模様のある表面に暗色の小さな痕が見える。
P239	0R9A0447.JPG	CD	Localized Condition Area; FRP Surface Position not conclusively identified	繊維状模様のある表面に暗色の小さな痕が見える。
P240	0R9A0448.JPG	CD	Localized Condition Area; Backrest Upper / Interior	背もたれ内面の上部に暗色の小さな痕が見える。
P241	0R9A0449.JPG	CD	Localized Condition Area; Backrest Upper / Interior	背もたれ内面の上部に暗色の小さな痕が見える。
P242	0R9A0450.JPG	CD	Localized Condition Area; Backrest Upper / Interior	背もたれ内面の上部に暗色の小さな痕が見える。
P243	0R9A0451.JPG	CD	Localized Condition Area; FRP Surface Position not conclusively identified	繊維状模様のある表面に暗色の小さな痕と細い線が見える。
P244	0R9A0452.JPG	CD	Seat Surface; Localized Condition Area Seat centre	座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
P245	0R9A0453.JPG	CD	Seat Surface; Localized Condition Area Seat centre	座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
P246	0R9A0454.JPG	CD	Seat Surface; Localized Condition Area Seat centre	座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
P247	0R9A0455.JPG	CD	Seat Surface; Localized Condition Area Seat centre	座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。

P248	0R9A0456.JPG	CD	Seat Surface; Localized Condition Area Seat centre	座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
P249	0R9A0457.JPG	CD	Seat Surface; Localized Condition Area Seat centre	座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
P250	0R9A0458.JPG	SF	Arm Arm upper surface / Position not conclusively identified	アーム上面の明暗の変化と反射が見える。
P251	0R9A0459.JPG	SF	Arm Arm upper surface / Position not conclusively identified	アーム上面の明暗の変化と反射が見える。
P252	0R9A0460.JPG	SF	Arm Arm upper surface / Position not conclusively identified	アーム上面の明暗の変化と反射が見える。
P253	0R9A0461.JPG	SF	Arm Arm upper surface / Position not conclusively identified	アーム上面の明暗の変化と反射が見える。
P254	0R9A0462.JPG	SF	Arm Arm upper surface / Position not conclusively identified	アーム上面の明暗の変化と反射が見える。
P255	0R9A0463.JPG	CD	Arm; Localized Condition Area Arm / Position not conclusively identified	アーム内面に暗色の小さな痕が見える。
P256	0R9A0464.JPG	CD	Arm; Localized Condition Area Arm / Position not conclusively identified	アーム内面に暗色の小さな痕が見える。
P257	0R9A0465.JPG	CD	Arm; Localized Condition Area Arm / Position not conclusively identified	アーム内面に暗色の小さな痕が見える。
P258	0R9A0466.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と明色の表面が見える。
P259	0R9A0467.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と明色の表面が見える。
P260	0R9A0468.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter / Position not conclusively identified	アーム周縁の曲線と明色の表面が見える。
P261	0R9A0469.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P262	0R9A0470.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P263	0R9A0471.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P264	0R9A0472.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P265	0R9A0473.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P266	0R9A0474.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P267	0R9A0475.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P268	0R9A0476.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P269	0R9A0477.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P270	0R9A0478.JPG	RE	Rope Edge; Arm Arm perimeter exterior / Position not conclusively identified	アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。
P271	0R9A0479.JPG	MS	Shell; X-base; Measuring Scale Right Side	椅子側面の横に垂直の目盛付きスケールが置かれている。
P272	0R9A0480.JPG	MS	Shell; X-base; Measuring Scale Right Side	椅子側面の横に垂直の目盛付きスケールが置かれている。
P273	0R9A0481.JPG	MS	Backrest; Measuring Scale Backrest upper edge	背もたれ上端の横にスケールの目盛が見える。
P274	0R9A0482.JPG	MS	Backrest; Measuring Scale Backrest upper edge	背もたれ上端の横にスケールの目盛が見える。
P275	0R9A0483.JPG	MS	Shell; X-base; Measuring Scale Left Side	椅子側面と座面前縁の横に垂直スケールが見える。
P276	0R9A0484.JPG	MS	Shell; X-base; Measuring Scale Left Side	椅子側面と座面前縁の横に垂直スケールが見える。
P277	0R9A0485.JPG	MS	Seat Surface; Measuring Scale Front Edge	座面前縁の横に垂直スケールの目盛が見える。
P278	0R9A0486.JPG	MS	Seat Surface; Measuring Scale Front Edge	座面前縁の横に垂直スケールの目盛が見える。

P279	0R9A0487.JPG	MS	Seat Surface; Measuring Scale Front Edge	座面前縁の横に垂直スケールの目盛が見える。
P280	0R9A0488.JPG	MS	Seat Surface; Measuring Scale Front Edge	座面前縁の横に垂直スケールの目盛が見える。
P281	0R9A0489.JPG	MS	Shell; X-base; Measuring Scale Front	正面全体とアーム横の垂直スケールが見える。
P282	0R9A0490.JPG	MS	Arm; Measuring Scale Right Arm	右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。
P283	0R9A0491.JPG	MS	Arm; Measuring Scale Right Arm	右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。
P284	0R9A0492.JPG	MS	Arm; Measuring Scale Right Arm	右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。
P285	0R9A0493.JPG	MS	Arm; Measuring Scale Right Arm	右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。
P286	0R9A0494.JPG	MS	Arm; Measuring Scale Right Arm	右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。
P287	0R9A0495.JPG	MS	X-base; Glide; Measuring Scale Leg ends / Position not conclusively identified	脚先付近に水平の目盛付きスケールが置かれている。
P288	0R9A0496.JPG	MS	X-base; Glide; Measuring Scale Leg ends / Position not conclusively identified	脚先付近に水平の目盛付きスケールが置かれている。
P289	0R9A0497.JPG	MS	Shell; Arm; Measuring Scale Above / Front	シェル上部を横断して目盛付きスケールが置かれている。
P290	0R9A0498.JPG	MS	Arm; Measuring Scale Left Arm	アームの横に水平スケールの目盛が見える。
P291	0R9A0499.JPG	MS	Arm; Measuring Scale Left Arm	アームの横に水平スケールの目盛が見える。

PHOTO PLATES A — Overall / Shell / Surface

Each plate reproduces the audited full-frame display derivative and preserves the Photo ID link to the primary JPEG record.

A-001 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P001 | 0R9A0208.JPG | OV

正面からシェルとベース全体が見える。
Shell and base visible from the front.



OM-PD-LAX-003-P002 | 0R9A0209.JPG | OV

正面からシェルとベース全体が見える。
Shell and base visible from the front.

A-002 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P003 | 0R9A0210.JPG | OV

正面からシェルとベース全体が見える。
Shell and base visible from the front.



OM-PD-LAX-003-P004 | 0R9A0211.JPG | OV

正面からシェルとベース全体が見える。
Shell and base visible from the front.

A-003 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P005 | 0R9A0212.JPG | OV

正面からシェルとベース全体が見える。
Shell and base visible from the front.



OM-PD-LAX-003-P006 | 0R9A0213.JPG | OV

正面からシェルとベース全体が見える。
Shell and base visible from the front.

A-004 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P007 | 0R9A0214.JPG | OV

右前方からシェルとベースが見える。
Shell and base visible from the front right.



OM-PD-LAX-003-P008 | 0R9A0215.JPG | OV

右前方からシェルとベースが見える。
Shell and base visible from the front right.

A-005 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P009 | 0R9A0216.JPG | OV

右前方からシェルとベースが見える。
Shell and base visible from the front right.



OM-PD-LAX-003-P010 | 0R9A0217.JPG | OV

右前方からシェルとベースが見える。
Shell and base visible from the front right.

A-006 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P011 | 0R9A0218.JPG | OV

右前方からシェルとベースが見える。
Shell and base visible from the front right.



OM-PD-LAX-003-P012 | 0R9A0219.JPG | OV

右側面からシェルと脚部が見える。
Shell and legs visible from the right side.

A-007 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P013 | 0R9A0220.JPG | OV

右側面からシェルと脚部が見える。
Shell and legs visible from the right side.



OM-PD-LAX-003-P014 | 0R9A0221.JPG | OV

右側面からシェルと脚部が見える。
Shell and legs visible from the right side.

A-008 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P015 | 0R9A0222.JPG | OV

右後方からシェル外面と脚部が見える。
Outer shell and legs visible from the rear right.



OM-PD-LAX-003-P016 | 0R9A0223.JPG | OV

右後方からシェル外面と脚部が見える。
Outer shell and legs visible from the rear right.

A-009 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P017 | 0R9A0224.JPG | OV

背面からシェル外面と脚部が見える。
Outer shell and legs visible from the rear.



OM-PD-LAX-003-P018 | 0R9A0225.JPG | OV

背面からシェル外面と脚部が見える。
Outer shell and legs visible from the rear.

A-010 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P019 | 0R9A0226.JPG | OV

背面からシェル外面と脚部が見える。
Outer shell and legs visible from the rear.



OM-PD-LAX-003-P020 | 0R9A0227.JPG | OV

背面からシェル外面と脚部が見える。
Outer shell and legs visible from the rear.

A-011 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P021 | 0R9A0228.JPG | OV

左後方からシェル外面と脚部が見える。
Outer shell and legs visible from the rear left.



OM-PD-LAX-003-P022 | 0R9A0229.JPG | OV

左後方からシェル外面と脚部が見える。
Outer shell and legs visible from the rear left.

A-012 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P023 | 0R9A0230.JPG | OV

左側面からシェルと脚部が見える。
Shell and legs visible from the left side.



OM-PD-LAX-003-P024 | 0R9A0231.JPG | OV

左側面からシェルと脚部が見える。
Shell and legs visible from the left side.

A-013 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P025 | 0R9A0232.JPG | OV

左側面からシェルと脚部が見える。
Shell and legs visible from the left side.



OM-PD-LAX-003-P026 | 0R9A0233.JPG | OV

左前方からシェルとベースが見える。
Shell and base visible from the front left.

A-014 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P027 | 0R9A0234.JPG | OV

左前方からシェルとベースが見える。
Shell and base visible from the front left.



OM-PD-LAX-003-P028 | 0R9A0235.JPG | OV

左前方からシェルとベースが見える。
Shell and base visible from the front left.

A-015 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P029 | 0R9A0236.JPG | OV

正面からシェルとベース全体が見える。
Shell and base visible from the front.



OM-PD-LAX-003-P030 | 0R9A0237.JPG | OV

正面からシェルとベース全体が見える。
Shell and base visible from the front.

A-016 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P031 | 0R9A0238.JPG | OV

上方から座面・背もたれ・アームが見える。
Seat, backrest and arms visible from above the front.



OM-PD-LAX-003-P032 | 0R9A0239.JPG | OV

上方から座面・背もたれ・アームが見える。
Seat, backrest and arms visible from above the front.

A-017 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P033 | 0R9A0240.JPG | OV

左上方からシェル内面と外周が見える。

Inner shell and perimeter visible from above the left side.



OM-PD-LAX-003-P034 | 0R9A0241.JPG | OV

左上方からシェル内面と外周が見える。

Inner shell and perimeter visible from above the left side.

A-018 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P035 | 0R9A0242.JPG | OV
後方上部から背もたれ外面と左右のアームが見える。
Outer backrest and both arms visible from above the rear.



OM-PD-LAX-003-P036 | 0R9A0243.JPG | OV
後方上部から背もたれ外面と左右のアームが見える。
Outer backrest and both arms visible from above the rear.

A-019 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P037 | 0R9A0244.JPG | OV

右上方からシェル内面と外周が見える。

Inner shell and perimeter visible from above the right side.



OM-PD-LAX-003-P038 | 0R9A0245.JPG | OV

右上方からシェル内面と外周が見える。

Inner shell and perimeter visible from above the right side.

A-020 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P039 | 0R9A0246.JPG | OV

倒置したシェル背面と脚部が見える。
Back of the inverted shell and legs are visible.



OM-PD-LAX-003-P040 | 0R9A0247.JPG | OV

倒置したシェル背面と脚部が見える。
Back of the inverted shell and legs are visible.

A-021 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P041 | 0R9A0248.JPG | OV

倒置したシェル裏面とベースが斜めから見える。
Underside of the inverted shell and base visible obliquely.



OM-PD-LAX-003-P042 | 0R9A0249.JPG | OV

倒置したシェル裏面とベースが斜めから見える。
Underside of the inverted shell and base visible obliquely.

A-022 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P043 | 0R9A0250.JPG | OV

シェル裏面・交差したベース・黒色円形部材・ラベルが見える。
Shell underside, crossed base, black circular components and label are visible.



OM-PD-LAX-003-P044 | 0R9A0251.JPG | OV

シェル裏面・交差したベース・黒色円形部材・ラベルが見える。
Shell underside, crossed base, black circular components and label are visible.

A-023 | OV — Overall View



OM-PD-LAX-003-P045 | 0R9A0252.JPG | OV

シェル裏面・交差したベース・黒色円形部材・ラベルが見える。
Shell underside, crossed base, black circular components and label are visible.



OM-PD-LAX-003-P046 | 0R9A0253.JPG | OV

シェル裏面・交差したベース・黒色円形部材・ラベルが見える。
Shell underside, crossed base, black circular components and label are visible.

A-024 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P047 | 0R9A0254.JPG | SH

シェル内面とアーム・背もたれの輪郭が見える。
Inner shell and contours of arms and backrest are visible.



OM-PD-LAX-003-P048 | 0R9A0255.JPG | SH

シェル内面とアーム・背もたれの輪郭が見える。
Inner shell and contours of arms and backrest are visible.

A-025 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P049 | 0R9A0256.JPG | SH

シェル内面と左右のアームの輪郭が見える。
Inner shell and contours of both arms are visible.



OM-PD-LAX-003-P050 | 0R9A0257.JPG | SH

シェル内面と左右のアームの輪郭が見える。
Inner shell and contours of both arms are visible.

A-026 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P051 | 0R9A0258.JPG | SH

シェル背面の輪郭と表面が見える。

Outline and surface of the rear shell are visible.



OM-PD-LAX-003-P052 | 0R9A0259.JPG | SH

シェル背面の輪郭と表面が見える。

Outline and surface of the rear shell are visible.

A-027 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P057 | 0R9A0264.JPG | SH

背もたれ上端の曲線と内面が見える。
Curved top edge and inner backrest visible.



OM-PD-LAX-003-P073 | 0R9A0280.JPG | SH

シェル背面とアーム端部の輪郭が見える。
Rear shell and outlines of arm ends visible.

A-028 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P074 | 0R9A0281.JPG | SH

シェル背面とアーム端部の輪郭が見える。
Rear shell and outlines of arm ends visible.



OM-PD-LAX-003-P075 | 0R9A0282.JPG | SH

シェル背面とアーム端部の輪郭が見える。
Rear shell and outlines of arm ends visible.

A-029 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P076 | 0R9A0283.JPG | SH

シェル背面とアーム端部の輪郭が見える。
Rear shell and outlines of arm ends visible.



OM-PD-LAX-003-P077 | 0R9A0284.JPG | SH

背面から左アームへ続く曲面と縁が見える。
Curved surface and edge continuing toward left arm visible from rear.

A-030 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P078 | 0R9A0285.JPG | SH

背面から左アームへ続く曲面と縁が見える。

Curved surface and edge continuing toward left arm visible from rear.



OM-PD-LAX-003-P079 | 0R9A0286.JPG | SH

背面から左アームへ続く曲面と縁が見える。

Curved surface and edge continuing toward left arm visible from rear.

A-031 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P080 | 0R9A0287.JPG | SH

背面から右アームへ続く曲面と縁が見える。

Curved surface and edge continuing toward right arm visible from rear.



OM-PD-LAX-003-P081 | 0R9A0288.JPG | SH

背面から右アームへ続く曲面と縁が見える。

Curved surface and edge continuing toward right arm visible from rear.

A-032 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P082 | 0R9A0289.JPG | SH

背面から右アームへ続く曲面と縁が見える。

Curved surface and edge continuing toward right arm visible from rear.



OM-PD-LAX-003-P083 | 0R9A0290.JPG | SH

右アーム端部とシェル外面が見える。

Right arm end and outer shell surface visible.

A-033 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P084 | 0R9A0291.JPG | SH

右アーム端部とシェル外面が見える。
Right arm end and outer shell surface visible.



OM-PD-LAX-003-P085 | 0R9A0292.JPG | SH

左アーム端部とシェル外面が見える。
Left arm end and outer shell surface visible.

A-034 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P086 | 0R9A0293.JPG | SH

左アーム端部とシェル外面が見える。
Left arm end and outer shell surface visible.



OM-PD-LAX-003-P087 | 0R9A0294.JPG | SH

左アーム端部とシェル外面が見える。
Left arm end and outer shell surface visible.

A-035 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P092 | 0R9A0299.JPG | SH

上方から左右アームと背もたれ上縁が見える。
Both arms and top backrest edge visible from above the rear.



OM-PD-LAX-003-P093 | 0R9A0300.JPG | SH

上方から左右アームと背もたれ上縁が見える。
Both arms and top backrest edge visible from above the rear.

A-036 | SH — Shell



OM-PD-LAX-003-P122 | 0R9A0330.JPG | SH

倒置した背もたれ外面と左右アームの輪郭が見える。

Outer backrest and both arm contours visible with shell inverted.

A-037 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P053 | 0R9A0260.JPG | SF

座面・背もたれ内面に反射と色の濃淡が見える。

Reflections and tonal variation visible on seat and inner backrest.



OM-PD-LAX-003-P054 | 0R9A0261.JPG | SF

座面・背もたれ内面に反射と色の濃淡が見える。

Reflections and tonal variation visible on seat and inner backrest.

A-038 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P055 | 0R9A0262.JPG | SF

座面・背もたれ内面に反射と色の濃淡が見える。

Reflections and tonal variation visible on seat and inner backrest.



OM-PD-LAX-003-P056 | 0R9A0263.JPG | SF

座面・背もたれ内面に反射と色の濃淡が見える。

Reflections and tonal variation visible on seat and inner backrest.

A-039 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P058 | 0R9A0265.JPG | SF

右アーム内面と背もたれの連続した面が見える。
Continuous inner surfaces of right arm and backrest visible.



OM-PD-LAX-003-P059 | 0R9A0266.JPG | SF

右アーム内面と背もたれの連続した面が見える。
Continuous inner surfaces of right arm and backrest visible.

A-040 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P060 | 0R9A0267.JPG | SF

左アーム内面と背もたれの連続した面が見える。
Continuous inner surfaces of left arm and backrest visible.



OM-PD-LAX-003-P061 | 0R9A0268.JPG | SF

左アーム内面と背もたれの連続した面が見える。
Continuous inner surfaces of left arm and backrest visible.

A-041 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P062 | 0R9A0269.JPG | SF

座面に明暗の変化と反射が見える。

Tonal variation and reflections visible on seat.



OM-PD-LAX-003-P063 | 0R9A0270.JPG | SF

座面に明暗の変化と反射が見える。

Tonal variation and reflections visible on seat.

A-042 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P064 | 0R9A0271.JPG | SF

座面前方と中央の色の濃淡が見える。

Tonal variation visible on front and central seat.



OM-PD-LAX-003-P065 | 0R9A0272.JPG | SF

座面前方と中央の色の濃淡が見える。

Tonal variation visible on front and central seat.

A-043 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P066 | 0R9A0273.JPG | SF

座面右側の曲面と反射が見える。

Curved right seat surface and reflections visible.



OM-PD-LAX-003-P067 | 0R9A0274.JPG | SF

座面左側の曲面と反射が見える。

Curved left seat surface and reflections visible.

A-044 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P250 | 0R9A0458.JPG | SF

アーム上面の明暗の変化と反射が見える。

Tonal variation and reflections visible on upper arm surface.



OM-PD-LAX-003-P251 | 0R9A0459.JPG | SF

アーム上面の明暗の変化と反射が見える。

Tonal variation and reflections visible on upper arm surface.

A-045 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P252 | 0R9A0460.JPG | SF

アーム上面の明暗の変化と反射が見える。

Tonal variation and reflections visible on upper arm surface.



OM-PD-LAX-003-P253 | 0R9A0461.JPG | SF

アーム上面の明暗の変化と反射が見える。

Tonal variation and reflections visible on upper arm surface.

A-046 | SF — Surface



OM-PD-LAX-003-P254 | 0R9A0462.JPG | SF

アーム上面の明暗の変化と反射が見える。

Tonal variation and reflections visible on upper arm surface.

PHOTO PLATES B — Fiberglass / Rope Edge / Markings

Each plate reproduces the audited full-frame display derivative and preserves the Photo ID link to the primary JPEG record.

B-001 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P068 | 0R9A0275.JPG | FR

座面の繊維状模様と局所的な色の濃淡が見える。
Fibrous pattern and local tonal variation visible on seat.



OM-PD-LAX-003-P069 | 0R9A0276.JPG | FR

座面の繊維状模様と局所的な色の濃淡が見える。
Fibrous pattern and local tonal variation visible on seat.

B-002 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P094 | 0R9A0301.JPG | FR

背もたれ上部の繊維状模様と反射が見える。

Fibrous pattern and reflections visible on upper inner backrest.



OM-PD-LAX-003-P095 | 0R9A0302.JPG | FR

背もたれ上部の繊維状模様と反射が見える。

Fibrous pattern and reflections visible on upper inner backrest.

B-003 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P096 | 0R9A0303.JPG | FR

背もたれ上部の繊維状模様と反射が見える。

Fibrous pattern and reflections visible on upper inner backrest.




OM-PD-LAX-003-P100 | 0R9A0308.JPG | FR

画面右側に繊維状模様が見え、左側はぼけている。

Fibrous patterns are visible on the right of the image; the left portion is out of focus.

B-004 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P101 | 0R9A0309.JPG | FR

アーム内面の接写。繊維状模様が見える。

Close-up of inner arm surface with visible fibrous pattern.



OM-PD-LAX-003-P102 | 0R9A0310.JPG | FR

右アーム上部と内面の繊維状模様が見える。

Fibrous pattern visible on upper and inner right arm.

B-005 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P103 | 0R9A0311.JPG | FR

背もたれ内面上部の繊維状模様が見える。

Fibrous pattern visible on upper inner backrest.



OM-PD-LAX-003-P104 | 0R9A0312.JPG | FR

左アーム内面に繊維状模様が見える。

Fibrous pattern visible on inner left arm.

B-006 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P105 | 0R9A0313.JPG | FR

左アーム内面に繊維状模様が見える。
Fibrous pattern visible on inner left arm.



OM-PD-LAX-003-P106 | 0R9A0314.JPG | FR

シェル曲面に白っぽい繊維状模様が見える。
Pale fibrous pattern visible on curved shell surface.

B-007 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P107 | 0R9A0315.JPG | FR

シェル曲面に白っぽい繊維状模様が見える。

Pale fibrous pattern visible on curved shell surface.



OM-PD-LAX-003-P108 | 0R9A0316.JPG | FR

シェル曲面に白っぽい繊維状模様が見える。

Pale fibrous pattern visible on curved shell surface.

B-008 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P112 | 0R9A0320.JPG | FR

アーム周辺の曲面と繊維状模様が見える。

Curved surface and fibrous pattern visible around an arm.



OM-PD-LAX-003-P113 | 0R9A0321.JPG | FR

アーム周辺の曲面と繊維状模様が見える。

Curved surface and fibrous pattern visible around an arm.

B-009 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P114 | 0R9A0322.JPG | FR

倒置したシェル背面の繊維状模様が見える。

Fibrous pattern visible on rear surface of inverted shell.



OM-PD-LAX-003-P115 | 0R9A0323.JPG | FR

倒置したシェル背面の繊維状模様が見える。

Fibrous pattern visible on rear surface of inverted shell.

B-010 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P116 | 0R9A0324.JPG | FR

背面からアームへ続く面の繊維状模様が見える。
Fibrous pattern visible across rear shell and arm transition.



OM-PD-LAX-003-P117 | 0R9A0325.JPG | FR

背面からアームへ続く面の繊維状模様が見える。
Fibrous pattern visible across rear shell and arm transition.

B-011 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P118 | 0R9A0326.JPG | FR

シェル背面の曲面に繊維状模様が見える。

Fibrous pattern visible on curved rear shell surface.



OM-PD-LAX-003-P119 | 0R9A0327.JPG | FR

シェル背面の曲面に繊維状模様が見える。

Fibrous pattern visible on curved rear shell surface.

B-012 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P120 | 0R9A0328.JPG | FR

シェル背面の曲面に繊維状模様が見える。

Fibrous pattern visible on curved rear shell surface.



OM-PD-LAX-003-P121 | 0R9A0329.JPG | FR

シェル背面の曲面に繊維状模様が見える。

Fibrous pattern visible on curved rear shell surface.

B-013 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P123 | 0R9A0331.JPG | FR

シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
Numerous pale fibrous lines visible on outer shell surface.



OM-PD-LAX-003-P124 | 0R9A0332.JPG | FR

シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
Numerous pale fibrous lines visible on outer shell surface.

B-014 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P125 | 0R9A0333.JPG | FR

シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
Numerous pale fibrous lines visible on outer shell surface.



OM-PD-LAX-003-P126 | 0R9A0334.JPG | FR

シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
Numerous pale fibrous lines visible on outer shell surface.

B-015 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P127 | 0R9A0335.JPG | FR

シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
Numerous pale fibrous lines visible on outer shell surface.



OM-PD-LAX-003-P128 | 0R9A0336.JPG | FR

シェル外面に多数の白っぽい繊維状模様が見える。
Numerous pale fibrous lines visible on outer shell surface.

B-016 | FR — Fiberglass / Material Detail



OM-PD-LAX-003-P159 | 0R9A0367.JPG | FR

表面に交差する白っぽい繊維状模様が見える。
Intersecting pale fibrous lines visible on surface.



OM-PD-LAX-003-P160 | 0R9A0368.JPG | FR

表面に交差する白っぽい繊維状模様が見える。
Intersecting pale fibrous lines visible on surface.

B-017 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P070 | 0R9A0277.JPG | RE

座面前縁の丸みと繊維状模様が見える。

Rounded front seat edge and fibrous pattern visible.



OM-PD-LAX-003-P071 | 0R9A0278.JPG | RE

座面右前縁の曲面が見える。

Curved right front seat edge visible.

B-018 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P072 | 0R9A0279.JPG | RE

座面左前縁の曲面が見える。
Curved left front seat edge visible.



OM-PD-LAX-003-P088 | 0R9A0295.JPG | RE

左アームに続く縁の曲線が見える。
Curved edge continuing toward left arm visible.

B-019 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P089 | 0R9A0296.JPG | RE

右アームに続く縁の曲線が見える。

Curved edge continuing toward right arm visible.



OM-PD-LAX-003-P090 | 0R9A0297.JPG | RE

背もたれ上縁の輪郭と縁の帯が見える。

Backrest upper contour and edge band visible.

B-020 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P091 | 0R9A0298.JPG | RE

背もたれ上縁の輪郭と縁の帯が見える。
Backrest upper contour and edge band visible.



OM-PD-LAX-003-P097 | 0R9A0304.JPG | RE

座面前縁の繊維状模様と反射が見える。
Fibrous pattern and reflections visible along front seat edge.

B-021 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P098 | 0R9A0305.JPG | RE

座面前縁の繊維状模様と反射が見える。

Fibrous pattern and reflections visible along front seat edge.



OM-PD-LAX-003-P099 | 0R9A0306.JPG | RE

座面前縁の繊維状模様と反射が見える。

Fibrous pattern and reflections visible along front seat edge.

B-022 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P132 | 0R9A0340.JPG | RE


前縁に沿う明色の繊維束が見える。
Pale fibre bundle visible along front edge.



OM-PD-LAX-003-P133 | 0R9A0341.JPG | RE

裏面の隅部で周縁に沿う繊維束が見える。
Perimeter fibre bundle visible at underside corners.

B-023 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P134 | 0R9A0342.JPG | RE

裏面の隅部で周縁に沿う繊維束が見える。

Perimeter fibre bundle visible at underside corners.



OM-PD-LAX-003-P135 | 0R9A0343.JPG | RE

裏面の隅部で周縁に沿う繊維束が見える。

Perimeter fibre bundle visible at underside corners.

B-024 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P136 | 0R9A0344.JPG | RE

側方の周縁に沿う繊維束が見える。
Fibre bundle visible along a side edge.



OM-PD-LAX-003-P137 | 0R9A0345.JPG | RE

側方の周縁に沿う繊維束が見える。
Fibre bundle visible along a side edge.

B-025 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P138 | 0R9A0346.JPG | RE

背もたれ上縁の曲線に沿う繊維束が見える。
Fibre bundle visible along curved upper backrest edge.



OM-PD-LAX-003-P139 | 0R9A0347.JPG | RE

背もたれ上縁の曲線に沿う繊維束が見える。
Fibre bundle visible along curved upper backrest edge.

B-026 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P140 | 0R9A0348.JPG | RE

曲がった周縁に沿って繊維束が見える。
Fibre bundle visible along curved perimeter.



OM-PD-LAX-003-P141 | 0R9A0349.JPG | RE


曲がった周縁に沿って繊維束が見える。
Fibre bundle visible along curved perimeter.

B-027 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P142 | 0R9A0350.JPG | RE

曲がった周縁に沿って繊維束が見える。
Fibre bundle visible along curved perimeter.



OM-PD-LAX-003-P143 | 0R9A0351.JPG | RE

シェルの裏面の周縁とベースの一部が見える。
Shell underside perimeter and part of base visible.

B-028 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P144 | 0R9A0352.JPG | RE

シェル裏面の周縁とベースの一部が見える。

Shell underside perimeter and part of base visible.



OM-PD-LAX-003-P145 | 0R9A0353.JPG | RE

シェル裏面の周縁とベースの一部が見える。

Shell underside perimeter and part of base visible.

B-029 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P146 | 0R9A0354.JPG | RE

周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。

Edge fibre bundle and fibrous pattern on adjacent surface visible.



OM-PD-LAX-003-P147 | 0R9A0355.JPG | RE

周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。

Edge fibre bundle and fibrous pattern on adjacent surface visible.

B-030 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P148 | 0R9A0356.JPG | RE

周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。

Edge fibre bundle and fibrous pattern on adjacent surface visible.



OM-PD-LAX-003-P149 | 0R9A0357.JPG | RE

周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。

Edge fibre bundle and fibrous pattern on adjacent surface visible.

B-031 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P150 | 0R9A0358.JPG | RE

周縁の繊維束と隣接する面の繊維状模様が見える。

Edge fibre bundle and fibrous pattern on adjacent surface visible.



OM-PD-LAX-003-P151 | 0R9A0359.JPG | RE

アーム周縁の曲線と繊維束が見える。

Curved arm perimeter and fibre bundle visible.

B-032 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P152 | 0R9A0360.JPG | RE

アーム周縁の曲線と繊維束が見える。

Curved arm perimeter and fibre bundle visible.




OM-PD-LAX-003-P153 | 0R9A0361.JPG | RE

アーム周縁の曲線と繊維束が見える。

Curved arm perimeter and fibre bundle visible.

B-033 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P154 | 0R9A0362.JPG | RE

アーム周縁の曲線と繊維束が見える。

Curved arm perimeter and fibre bundle visible.




OM-PD-LAX-003-P155 | 0R9A0363.JPG | RE

アーム周縁の曲線と繊維束が見える。

Curved arm perimeter and fibre bundle visible.

B-034 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P156 | 0R9A0364.JPG | RE

アーム周縁の曲線と繊維束が見える。

Curved arm perimeter and fibre bundle visible.



OM-PD-LAX-003-P157 | 0R9A0365.JPG | RE

アーム周縁の曲線と繊維束が見える。

Curved arm perimeter and fibre bundle visible.

B-035 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P158 | 0R9A0366.JPG | RE

アーム周縁の曲線と繊維束が見える。

Curved arm perimeter and fibre bundle visible.



OM-PD-LAX-003-P161 | 0R9A0369.JPG | RE

シェルの裏面の曲がった縁に繊維束が見える。

Fibre bundle visible along curved underside edge.

B-036 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P162 | 0R9A0370.JPG | RE

シェル裏面の曲がった縁に繊維束が見える。
Fibre bundle visible along curved underside edge.



OM-PD-LAX-003-P258 | 0R9A0466.JPG | RE

アーム周縁の曲線と明色の表面が見える。
Curved arm perimeter and pale surface visible.

B-037 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P259 | 0R9A0467.JPG | RE

アーム周縁の曲線と明色の表面が見える。
Curved arm perimeter and pale surface visible.



OM-PD-LAX-003-P260 | 0R9A0468.JPG | RE

アーム周縁の曲線と明色の表面が見える。
Curved arm perimeter and pale surface visible.

B-038 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P261 | 0R9A0469.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.



OM-PD-LAX-003-P262 | 0R9A0470.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.

B-039 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P263 | 0R9A0471.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.



OM-PD-LAX-003-P264 | 0R9A0472.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.

B-040 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P265 | 0R9A0473.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.



OM-PD-LAX-003-P266 | 0R9A0474.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.

B-041 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P267 | 0R9A0475.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.



OM-PD-LAX-003-P268 | 0R9A0476.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.

B-042 | RE — Rope Edge



OM-PD-LAX-003-P269 | 0R9A0477.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.



OM-PD-LAX-003-P270 | 0R9A0478.JPG | RE

アーム外面と湾曲した縁の帯が見える。

Outer arm surface and curved edge band visible.

B-043 | MK — Markings



OM-PD-LAX-003-P131 | 0R9A0339.JPG | MK

赤・黒・白のラベルと周縁の繊維束が見える。
Red, black and white label and perimeter fibre bundle visible.



OM-PD-LAX-003-P163 | 0R9A0371.JPG | MK

ラベルとその周辺の繊維状模様が見える。
Label and surrounding fibrous pattern visible.

B-044 | MK — Markings

**OM-PD-LAX-003-P165 | 0R9A0373.JPG | MK**

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。

Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.

**OM-PD-LAX-003-P166 | 0R9A0374.JPG | MK**

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。

Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.

B-045 | MK — Markings



OM-PD-LAX-003-P167 | 0R9A0375.JPG | MK

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。
Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.



OM-PD-LAX-003-P168 | 0R9A0376.JPG | MK

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。
Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.

B-046 | MK — Markings



OM-PD-LAX-003-P169 | 0R9A0377.JPG | MK

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。

Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.



OM-PD-LAX-003-P170 | 0R9A0378.JPG | MK

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。

Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.

B-047 | MK — Markings



OM-PD-LAX-003-P171 | 0R9A0379.JPG | MK

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。

Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.



OM-PD-LAX-003-P172 | 0R9A0380.JPG | MK

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。

Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.

B-048 | MK — Markings

**OM-PD-LAX-003-P173 | 0R9A0381.JPG | MK**

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。

Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.

**OM-PD-LAX-003-P174 | 0R9A0382.JPG | MK**

ラベルに Herman Miller ・ CHARLES EAMES ・ ZENITH の文字が見える。

Herman Miller, CHARLES EAMES and ZENITH lettering visible on label.

PHOTO PLATES C — Shock Mount / Base / Wire Joint / Glide / Condition / Measuring Scale

Each plate reproduces the audited full-frame display derivative and preserves the Photo ID link to the primary JPEG record.

C-001 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P177 | 0R9A0385.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.



OM-PD-LAX-003-P178 | 0R9A0386.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.

C-002 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P179 | 0R9A0387.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.



OM-PD-LAX-003-P180 | 0R9A0388.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.

C-003 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P181 | 0R9A0389.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.



OM-PD-LAX-003-P182 | 0R9A0390.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.

C-004 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P183 | 0R9A0391.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.



OM-PD-LAX-003-P184 | 0R9A0392.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.

C-005 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P185 | 0R9A0393.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.



OM-PD-LAX-003-P186 | 0R9A0394.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.

C-006 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P187 | 0R9A0395.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.



OM-PD-LAX-003-P188 | 0R9A0396.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.

C-007 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P189 | 0R9A0397.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.



OM-PD-LAX-003-P190 | 0R9A0398.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.

C-008 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P191 | 0R9A0399.JPG | SM

黒色円形部材・ねじ頭・金属フレームが見える。

Black circular component, screw head and metal frame visible.



OM-PD-LAX-003-P192 | 0R9A0400.JPG | SM

黒色円形部材の側面と曲がった金属フレームが見える。

Side of black circular component and curved metal frame visible.

C-009 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P193 | 0R9A0401.JPG | SM

黒色円形部材の側面と固定部が斜めから見える。

Side of black circular component and fastening visible obliquely.



OM-PD-LAX-003-P194 | 0R9A0402.JPG | SM

黒色円形部材の側面と固定部が斜めから見える。

Side of black circular component and fastening visible obliquely.

C-010 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P195 | 0R9A0403.JPG | SM

黒色円形部材の側面と固定部が斜めから見える。

Side of black circular component and fastening visible obliquely.



OM-PD-LAX-003-P196 | 0R9A0404.JPG | SM

黒色円形部材の側面と固定部が斜めから見える。

Side of black circular component and fastening visible obliquely.

C-011 | SM — Shock Mount



OM-PD-LAX-003-P197 | 0R9A0405.JPG | SM

黒色円形部材の側面と固定部が斜めから見える。

Side of black circular component and fastening visible obliquely.



OM-PD-LAX-003-P198 | 0R9A0406.JPG | SM

黒色円形部材の側面と固定部が斜めから見える。

Side of black circular component and fastening visible obliquely.

C-012 | BS — Base / Structure



OM-PD-LAX-003-P129 | 0R9A0337.JPG | BS

交差した金属ベースと 4 個の黒色円形部材が見える。

Crossed metal base and four black circular components visible.



OM-PD-LAX-003-P130 | 0R9A0338.JPG | BS

交差した金属ベースと 4 個の黒色円形部材が見える。

Crossed metal base and four black circular components visible.


C-013 | BS — Base / Structure



OM-PD-LAX-003-P164 | 0R9A0372.JPG | BS

X 字のベースと 4 個の黒色円形部材が見える。

X-shaped base and four black circular components visible.




OM-PD-LAX-003-P175 | 0R9A0383.JPG | BS

ベース中央交差部と 4 個の黒色円形部材が見える。

Central base crossing and four black circular components visible.

C-014 | BS — Base / Structure

**OM-PD-LAX-003-P176 | 0R9A0384.JPG | BS**

ベース中央交差部と4個の黒色円形部材が見える。

Central base crossing and four black circular components visible.

**OM-PD-LAX-003-P199 | 0R9A0407.JPG | BS**

シェル裏面と4本の脚を含むベースが見える。

Shell underside and base including four legs visible.

C-015 | BS — Base / Structure



OM-PD-LAX-003-P200 | 0R9A0408.JPG | BS

シェル裏面から伸びる脚と交差部が見える。

Legs extending from shell underside and central crossing visible.



OM-PD-LAX-003-P201 | 0R9A0409.JPG | BS

シェル裏面から伸びる脚と交差部が見える。

Legs extending from shell underside and central crossing visible.

C-016 | BS — Base / Structure



OM-PD-LAX-003-P202 | 0R9A0410.JPG | BS

シェル裏面から伸びる脚と交差部が見える。

Legs extending from shell underside and central crossing visible.



OM-PD-LAX-003-P203 | 0R9A0411.JPG | BS

シェル裏面から伸びる脚と交差部が見える。

Legs extending from shell underside and central crossing visible.

C-017 | BS — Base / Structure



OM-PD-LAX-003-P204 | 0R9A0412.JPG | BS

シェル裏面から伸びる脚と交差部が見える。

Legs extending from shell underside and central crossing visible.



OM-PD-LAX-003-P205 | 0R9A0413.JPG | BS

シェル裏面から伸びる脚と交差部が見える。

Legs extending from shell underside and central crossing visible.

C-018 | BS — Base / Structure



OM-PD-LAX-003-P232 | 0R9A0440.JPG | BS

X 字のベース・黒色円形部材・シェル裏面が見える。

X-shaped base, black circular components and shell underside visible.

C-019 | WJ — Wire / Joint



OM-PD-LAX-003-P206 | 0R9A0414.JPG | WJ

金属ベースの中央交差部と表面の凹凸・色の濃淡が見える。
Central metal base joint with surface irregularities and tonal variation visible.



OM-PD-LAX-003-P207 | 0R9A0415.JPG | WJ

金属ベースの中央交差部と表面の凹凸・色の濃淡が見える。
Central metal base joint with surface irregularities and tonal variation visible.

C-020 | WJ — Wire / Joint



OM-PD-LAX-003-P208 | 0R9A0416.JPG | WJ

金属ベースの中央交差部と表面の凹凸・色の濃淡が見える。
Central metal base joint with surface irregularities and tonal variation visible.



OM-PD-LAX-003-P209 | 0R9A0417.JPG | WJ

金属ベースの中央交差部と表面の凹凸・色の濃淡が見える。
Central metal base joint with surface irregularities and tonal variation visible.

C-021 | WJ — Wire / Joint



OM-PD-LAX-003-P210 | 0R9A0418.JPG | WJ

金属ベースの中央交差部と表面の凹凸・色の濃淡が見える。
Central metal base joint with surface irregularities and tonal variation visible.



OM-PD-LAX-003-P211 | 0R9A0419.JPG | WJ

金属ベースの中央交差部と表面の凹凸・色の濃淡が見える。
Central metal base joint with surface irregularities and tonal variation visible.

C-022 | WJ — Wire / Joint



OM-PD-LAX-003-P212 | 0R9A0420.JPG | WJ

曲がった金属フレームと溝付きねじ頭・黒色円形部材が見える。
Bent metal frame, slotted screw head and black circular component visible.



OM-PD-LAX-003-P213 | 0R9A0421.JPG | WJ

曲がった金属フレームと溝付きねじ頭・黒色円形部材が見える。
Bent metal frame, slotted screw head and black circular component visible.

C-023 | WJ — Wire / Joint



OM-PD-LAX-003-P214 | 0R9A0422.JPG | WJ

曲がった金属フレームと溝付きねじ頭・黒色円形部材が見える。
Bent metal frame, slotted screw head and black circular component visible.



OM-PD-LAX-003-P215 | 0R9A0423.JPG | WJ

曲がった金属フレームと溝付きねじ頭・黒色円形部材が見える。
Bent metal frame, slotted screw head and black circular component visible.

C-024 | WJ — Wire / Joint



OM-PD-LAX-003-P216 | 0R9A0424.JPG | WJ

中央接合部と周囲の金属表面が斜めから見える。

Central joint and surrounding metal surfaces visible obliquely.



OM-PD-LAX-003-P217 | 0R9A0425.JPG | WJ

中央接合部と周囲の金属表面が斜めから見える。

Central joint and surrounding metal surfaces visible obliquely.

C-025 | WJ — Wire / Joint



OM-PD-LAX-003-P218 | 0R9A0426.JPG | WJ

中央接合部と周囲の金属表面が斜めから見える。

Central joint and surrounding metal surfaces visible obliquely.



OM-PD-LAX-003-P219 | 0R9A0427.JPG | WJ

中央接合部と周囲の金属表面が斜めから見える。

Central joint and surrounding metal surfaces visible obliquely.

C-026 | GL — Glide



OM-PD-LAX-003-P220 | 0R9A0428.JPG | GL

脚先の円形金属面と黒色部材が見え、黒色部材に開口した線状部分が見える。

A circular metal face and black leg-end component are visible, with an open linear separation in the black component.



OM-PD-LAX-003-P221 | 0R9A0429.JPG | GL

脚先の黒色部材と円形の金属面が横・斜めから見える。

Black leg-end component and circular metal face visible from side or obliquely.

C-027 | GL — Glide



OM-PD-LAX-003-P222 | 0R9A0430.JPG | GL

脚先の黒色部材と円形の金属面が横・斜めから見える。

Black leg-end component and circular metal face visible from side or obliquely.



OM-PD-LAX-003-P223 | 0R9A0431.JPG | GL

脚先の黒色部材と円形の金属面が横・斜めから見える。

Black leg-end component and circular metal face visible from side or obliquely.

C-028 | GL — Glide



OM-PD-LAX-003-P224 | 0R9A0432.JPG | GL

脚先の黒色部材と反射する金属面が見える。
Black leg-end component and reflective metal face visible.



OM-PD-LAX-003-P225 | 0R9A0433.JPG | GL

脚先の黒色部材と反射する金属面が見える。
Black leg-end component and reflective metal face visible.

C-029 | GL — Glide



OM-PD-LAX-003-P226 | 0R9A0434.JPG | GL

脚先の黒色部材と反射する金属面が見える。
Black leg-end component and reflective metal face visible.



OM-PD-LAX-003-P227 | 0R9A0435.JPG | GL

脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。
Tonal variation and fine lines visible on circular metal leg-end face.

C-030 | GL — Glide



OM-PD-LAX-003-P228 | 0R9A0436.JPG | GL

脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。

Tonal variation and fine lines visible on circular metal leg-end face.



OM-PD-LAX-003-P229 | 0R9A0437.JPG | GL

脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。

Tonal variation and fine lines visible on circular metal leg-end face.

C-031 | GL — Glide



OM-PD-LAX-003-P230 | 0R9A0438.JPG | GL

脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。

Tonal variation and fine lines visible on circular metal leg-end face.



OM-PD-LAX-003-P231 | 0R9A0439.JPG | GL

脚先の円形金属面に色の濃淡と細かな線が見える。

Tonal variation and fine lines visible on circular metal leg-end face.

C-032 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P109 | 0R9A0317.JPG | CD

繊維状模様のある曲面に暗色の小点が見える。

Small dark marks visible on a curved surface with a fibrous pattern.



OM-PD-LAX-003-P110 | 0R9A0318.JPG | CD

座面前方の曲面に白っぽい線状変化が見える。

Pale linear changes visible on curved front seat surface.

C-033 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P111 | 0R9A0319.JPG | CD

座面前方の曲面に白っぽい線状変化が見える。
Pale linear changes visible on curved front seat surface.



OM-PD-LAX-003-P233 | 0R9A0441.JPG | CD

シェル裏面に褐色系の矩形状の部分が見える。
Brownish rectangular areas visible on shell underside.

C-034 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P234 | 0R9A0442.JPG | CD

シェル裏面に褐色系の矩形状の部分が見える。

Brownish rectangular areas visible on shell underside.



OM-PD-LAX-003-P235 | 0R9A0443.JPG | CD

黒色円形部材近傍のシェル面に暗色の線状変化が見える。

Dark linear changes visible on shell near a black circular component.

C-035 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P236 | 0R9A0444.JPG | CD

黒色円形部材近傍のシェル面に暗色の線状変化が見える。
Dark linear changes visible on shell near a black circular component.



OM-PD-LAX-003-P237 | 0R9A0445.JPG | CD

黒色円形部材近傍のシェル面に暗色の線状変化が見える。
Dark linear changes visible on shell near a black circular component.

C-036 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P238 | 0R9A0446.JPG | CD

繊維状模様のある表面に暗色の小さな痕が見える。
Small dark marks visible on surface with fibrous pattern.



OM-PD-LAX-003-P239 | 0R9A0447.JPG | CD

繊維状模様のある表面に暗色の小さな痕が見える。
Small dark marks visible on surface with fibrous pattern.

C-037 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P240 | 0R9A0448.JPG | CD

背もたれ内面の上部に暗色の小さな痕が見える。
Small dark marks visible on upper inner backrest.



OM-PD-LAX-003-P241 | 0R9A0449.JPG | CD

背もたれ内面の上部に暗色の小さな痕が見える。
Small dark marks visible on upper inner backrest.

C-038 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P242 | 0R9A0450.JPG | CD

背もたれ内面の上部に暗色の小さな痕が見える。
Small dark marks visible on upper inner backrest.



OM-PD-LAX-003-P243 | 0R9A0451.JPG | CD

繊維状模様のある表面に暗色の小さな痕と細い線が見える。
Small dark marks and thin lines are visible on a surface with fibrous patterns.

C-039 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P244 | 0R9A0452.JPG | CD


座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
Local tonal variation visible near centre of seat.



OM-PD-LAX-003-P245 | 0R9A0453.JPG | CD

座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
Local tonal variation visible near centre of seat.

C-040 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P246 | 0R9A0454.JPG | CD

座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
Local tonal variation visible near centre of seat.



OM-PD-LAX-003-P247 | 0R9A0455.JPG | CD

座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
Local tonal variation visible near centre of seat.

C-041 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P248 | 0R9A0456.JPG | CD

座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
Local tonal variation visible near centre of seat.



OM-PD-LAX-003-P249 | 0R9A0457.JPG | CD

座面中央付近に局所的な色の濃淡が見える。
Local tonal variation visible near centre of seat.

C-042 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P255 | 0R9A0463.JPG | CD

アーム内面に暗色の小さな痕が見える。

Small dark marks visible on inner arm surface.



OM-PD-LAX-003-P256 | 0R9A0464.JPG | CD

アーム内面に暗色の小さな痕が見える。

Small dark marks visible on inner arm surface.

C-043 | CD — Condition Detail



OM-PD-LAX-003-P257 | 0R9A0465.JPG | CD

アーム内面に暗色の小さな痕が見える。

Small dark marks visible on inner arm surface.

C-044 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P271 | 0R9A0479.JPG | MS
椅子側面の横に垂直の目盛付きスケールが置かれている。
Vertical graduated scale placed beside chair in side view.



OM-PD-LAX-003-P272 | 0R9A0480.JPG | MS
椅子側面の横に垂直の目盛付きスケールが置かれている。
Vertical graduated scale placed beside chair in side view.

C-045 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P273 | 0R9A0481.JPG | MS

背もたれ上端の横にスケールの目盛が見える。
Scale graduations visible beside top of backrest.



OM-PD-LAX-003-P274 | 0R9A0482.JPG | MS

背もたれ上端の横にスケールの目盛が見える。
Scale graduations visible beside top of backrest.

C-046 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P275 | 0R9A0483.JPG | MS

椅子側面と座面前縁の横に垂直スケールが見える。
Vertical scale visible beside chair side and front seat edge.



OM-PD-LAX-003-P276 | 0R9A0484.JPG | MS

椅子側面と座面前縁の横に垂直スケールが見える。
Vertical scale visible beside chair side and front seat edge.

C-047 | MS — Measuring Scale

**OM-PD-LAX-003-P277 | 0R9A0485.JPG | MS**

座面前縁の横に垂直スケールの目盛が見える。

Vertical scale graduations visible beside front seat edge.

**OM-PD-LAX-003-P278 | 0R9A0486.JPG | MS**

座面前縁の横に垂直スケールの目盛が見える。

Vertical scale graduations visible beside front seat edge.

C-048 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P279 | 0R9A0487.JPG | MS

座面前縁の横に垂直スケールの目盛が見える。

Vertical scale graduations visible beside front seat edge.



OM-PD-LAX-003-P280 | 0R9A0488.JPG | MS

座面前縁の横に垂直スケールの目盛が見える。

Vertical scale graduations visible beside front seat edge.

C-049 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P281 | 0R9A0489.JPG | MS


正面全体とアーム横の垂直スケールが見える。
Front overall view with vertical scale beside arm.



OM-PD-LAX-003-P282 | 0R9A0490.JPG | MS

右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。
Vertical scale graduations visible beside top of right arm.

C-050 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P283 | 0R9A0491.JPG | MS

右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。

Vertical scale graduations visible beside top of right arm.



OM-PD-LAX-003-P284 | 0R9A0492.JPG | MS

右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。

Vertical scale graduations visible beside top of right arm.

C-051 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P285 | 0R9A0493.JPG | MS

右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。

Vertical scale graduations visible beside top of right arm.



OM-PD-LAX-003-P286 | 0R9A0494.JPG | MS

右アーム上端の横に垂直スケールの目盛が見える。

Vertical scale graduations visible beside top of right arm.

C-052 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P287 | 0R9A0495.JPG | MS

脚先付近に水平の目盛付きスケールが置かれている。
Horizontal graduated scale placed near leg ends.



OM-PD-LAX-003-P288 | 0R9A0496.JPG | MS


脚先付近に水平の目盛付きスケールが置かれている。
Horizontal graduated scale placed near leg ends.

C-053 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P289 | 0R9A0497.JPG | MS

シェル上部を横断して目盛付きスケールが置かれている。
Graduated scale laid across upper shell.



OM-PD-LAX-003-P290 | 0R9A0498.JPG | MS

アームの横に水平スケールの目盛が見える。
Horizontal scale graduations visible beside arm.

C-054 | MS — Measuring Scale



OM-PD-LAX-003-P291 | 0R9A0499.JPG | MS

アームの横に水平スケールの目盛が見える。

Horizontal scale graduations visible beside arm.

END OF PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

OM-PD-LAX-003 / Final Master Edition / Version 1.0

291 JPEG photographs registered as P001–P291. 0R9A0307.MP4 excluded. Transmitted-light (TR) category excluded. Analytical interpretation is reserved for ORD.

Copyright © 2026 22degrees. All Rights Reserved.